

Vernice da usarsi per intagliare il Ferro.

PEce Greca oncie 3 , Rasa di Pino oncie 3 ,
Trementina oncie 3 . Si fa incorporare o-
gni cosa insieme a fuoco lento , e poi calda , si
dà sopra il Ferro , che parimenti vuolsi aver
caldo .

LA DESCRIZIONE DELL' ACQUA FORTE
DA USARSI SOPRA I RAMI SI TRO-
VERA' PIU' INNANZI .

Vernice del color dell' oro da dare sopra Metalli .

Benzoino oncie 3 , Mastice oncie 3 , Sandrac-
ca oncie 1 , e mezza : ridotte queste cose in
sottil polvere ognuna di per se , pigliasi spirito
di Vino rettificato , e in esso pongasi il Masti-
ce ; quando questo è disciolto , s' infonde nel li-
quor spiritoso la Sandracca col Benzoino , e li-
quefatte che sieno coteste gomme resinose , deve-
si aggiugnere alla materia oncie 1 e mezza d'
Olio d' Abezzo , e Aloè succotrino ridotto in
polvere alla quantità pressochè di mezza dram-
ma ; poi si tiene sopra un leggier fuoco , finchè
vedasi restar tinta la Vernice di giall' oro . Com-
parsa una cotal tintura , si leva dal fuoco , e se
ne serve per doratura sopra i metalli .

Altra simile Vernice .

SPirito di Vino oncie 6 , Gomma Lacca oncie
2 , Olio d' Abezzo oncie 1 , Terebinto on-
cie 1 , Zafferano denari uno , che è quanto a di-
re una dramma . Preparato il tutto , si fa scio-
gliere in primo luogo la Gomma Lacca nello
Spi-