

Smalto fino da porre sopra ogni metallo.

SI prende mastice in lagrima, e si fa sciogliere al fuoco; sciolto che sia, s' infonde nella fusione il color che si vuole, il quale deve essere in sottil polvere macinato. Quando le materie unite sono raffreddate, si macinano sottilissimamente, e s' impastano con vernice d'acqua di rafa.

Bianco finto.

Prendesi fugo d' Aglio, Gomma chiara, Zucchero bianco candido: mescolasi, e macinasi ogni cosa insieme, e se ne fa uso.

Negro finto.

Fumo di rafa calcinato, Mastice in lagrima, ed Olio di spiga sciolti insieme, ed uniti a forza di fuoco. Raffreddata questa mescolanza, si riduce colla macina in polvere sottilissima, e quando si vuole adoperare, si distempera con Olio di Spiga.

Fine del Libro Secondo.