

Imbianchimento per Argento di metà.

T Artaro di botte una libbra , sal comune una libbra e mezza , alume di Rocca oncie due . Preparete , ed unite coteste cose insieme , si adopera come negli altri imbianchimenti .

Saldatura di Argento .

A Rgento fino colato un' oncia ; ottone vergine di banda in lastra sottile mezz' oncia . Colato che farà l' argento , si pone l' ottone a fonderfi nel crogiuolo , cui si unisce un carato di arsenico . S' incorpora bene ogni cosa insieme , indi si leva dal fuoco .

Saldatura d' Argento fino .

A Rgento fino un' oncia , ottone vergine oncie tre . Fusi che siano questi metalli , si unisce ad essi arsenico , si fanno paglioni , e volendo questa saldatura adoperarsi , si adopera con borace pesto sottilmente .

*Saldatura per lavorare Argento a martello ,
acciaio resista .*

O Ttone vergine in banda sottile un' oncia , argento oncie tre . Questi metalli si fondono insieme senza aggiunta di Veleno , e radolciti che sieno , si colano , e fannosi paglioni .

Saldatura per Filogiana .

R Ame dolce un' oncia , argento oncie tre , sublimato quanto basta . Si fanno fondere tut-